


## Utbedringer av transportvei for transformator:

1. Etablering av nytt kaihakk og 100m vei opp til Fv569
2. Fjerning av fjellknaus i innersving. Alternativ må vei utvides på motsatt side
  - Fjerning av fjellknaus kan medføre utfordringer ifm lokasjon av overliggende hytte
  - Utvidelse av vei på motsatt side medfører utfordringer ifm bratt skrent på nedsiden
3. Fjerning av fjellknaus i innersving. Alternativt utvide vegen på motsatt side
4. Fjerning av fjellknaus i innersving. Alternativt utvide vegen på motsatt side
5. Krossdalen bru må erstattes av ny bru pga. for liten belastnings kapasitet. Vanskelig å få inn beredskapsbru pga. begrensninger på vei inn til Modalen/Eidslandet.
6. Almelibotn bru må erstattes av ny bru pga. for liten belastnings kapasitet. Vanskelig å få inn beredskapsbru pga. begrensninger på vei inn til Modalen/Eidslandet.
7. Fanabekken bru må erstattes av ny bru pga. for liten belastnings kapasitet. Vanskelig å få inn beredskapsbru pga. begrensninger på vei inn til Modalen/Eidslandet.
8. Oppgradering av Nygardsveien.
  - 1,6km vei i ny trase med 1 stk ny bru
  - 2,6km utbedring av vei i eksisterende trase



### Punkt 1


- Etablering av nytt kaihakk og 100m vei opp til Fv569.
- #3 og A13 viser til tiltakets kartID i konsesjonskart (vedlegg 2)





### **Punkt 2**


- Fjerning av fjellknaus i innersving. Alternativ må vei utvides på motsatt side
- Fjerning av fjellknaus kan medføre utfordringer ifm lokasjon av overliggende hytte
- Utvidelse av vei på motsatt side medfører utfordringer ifm bratt skrent på nedsiden





### **Punkt 3**


- Fjerning av fjellknaus i innersving.  
Alternativ må vei utvides på motsatt side





#### **Punkt 4**


- Fjerning av fjellknaus i innersving.  
Alternativ må vei utvides på motsatt side





### **Punkt 5**


- Krossdalen bru må erstattes av ny bru pga. for liten belastnings kapasitet. Vanskelig å få inn beredskapsbru pga. begrensninger på vei inn til Modalen/Eidslandet.






### **Punkt 6**

- Almelibotn bru må erstattes av ny bru pga. for liten belastnings kapasitet. Vanskelig å få inn beredskapsbru pga. begrensninger på vei inn til Modalen/Eidslandet.





### **Punkt 7**

- Fanabekken bru må erstattes av ny bru pga. for liten belastnings kapasitet. Vanskelig å få inn beredskapsbru pga. begrensninger på vei inn til Modalen/Eidslandet.



### Punkt 8

- Oppgradering av Nygardsveien.
  - 1,6km vei i ny trase med 1 stk ny bru
  - 2,6km utbedring av vei i eksisterende trase

